

*J. Marysia Babionka*

# KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominarskiego)

~~Szczawno-Zdrój~~, dnia 23.03 20 15 r.

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY  
"ŚW. FLORIAN" W WROCLAWIE  
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17  
WALBRZYCH  
UL. RÓŻANA 1, TEL. (074) 843-27-32  
NIP 666-090-20-54

Opinia Nr 006253

*356/15*


z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. 1-go Maja nr 143/2 w Wąbrzeźnie  
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez  
B.O.K. Sobięcin

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie<sup>3</sup>
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia<sup>3</sup>
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń<sup>3</sup>

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:



1. Tytuł przewodu ul. 2. Wadza przekrożeń do podłączenia jednego pieca kuchenego lub solarnego (mieszkanie na ostatniej kondygnacji). Proponuje się więc kocioł gazowy CO z zamkniętą komorą paleniskową do zasysania powietrza z zewnątrz budynku z wentylacją mechaniczną i odprowadzeniem spalin do zewnątrz.
2. Dotyczy to wyliczenia, budowy, wykonania wg obowiązujących przepisów projektu kominowego.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić właściwą wymianę powietrza z zewnątrz poprzez wentylację mechaniczną.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marek Paweł, Marcin Buciel

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Sobięcin  
1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 26.03.2015 podpis: [signature]

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca  
(uprawniony mistrz kominarski)  
**MISTRZ KOMINIARSKI**  
[signature]  
**Daniel Siara**  
Pieczęć i podpis

→ ACN

POKOS

PEKOS

7123

Page 1

W. O. G. H. V. N.

	1	2	3	
STRYCH				M-6
II P W.P.P. 5				M-5
I P			OK 3	M-3
PARTER				M-1 WUZYL SOT-121014
PIDNICA				

MISTRZ KOMINIARSKI  
Danieł Siara