

MIENIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

Zakład Kominiarski
ZAJĄDNY ZARZĄD KOMINIARSKI Nr 17
18-301 WALENTYCH, 4-sie Pole 0
Tel. (071) 24 23 258
NIP 664 000 20 54

Wrocław, dnia 3.06.2016 r.

Opinia Nr 007099

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Bogusławskiego nr 4/15 w Wrocławu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez Mie 3p. 20.0
BOK - Nowe Miasto

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie wentylacji
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Wentylację wykonaną w oparciu o projekt i obowiązujące przepisy.

Inne uwagi: nie ma możliwości podłączenia wentylacji do komina. Dwa kocziny dymowe o wym. 50x50cm, nie można wstawić wentylacji.

Kontroli dokonał: S. Samotyj

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: BOK - Nowe Miasto
1 egz. dla RZK w Wrocławu

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. ~~Szkic orientacyjny na odwrocie.~~
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca 1
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotyj
Pieczęć i podpis