

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

Szczegółowe Złoty, dnia 3.1.05 2016 r.

BOOK 30015 to 30016

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kolminowych

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie¹
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia¹
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń³

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Tęcie CO jest prawidłowo podłączony do przewodu nr. 1
2. Wentylacja wspierająca klatki prawidłowo w przewodzie nr. 3
3. Funkcja prawidłowa w przewodzie nr. 8
4. Po udzieleniu przewód nr. 4 może być przeznaczony dla wentylacji tarczki (przewód niedostępny nad klatką wentylacyjną). Gdyby pęta udzielenia się nieporuszyła wentylacje tarczki można podłączyć do przewodu nr. 9
5. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kamionowych zapewnić należy napływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenie nawiewowe - dla pęta CO wykonać wentylację nawiewną

Inne uwagi:

Kontroli dokonal: Marek Pávek, Marek Buzicek

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B. O. K. Sobieszan
1 egz. dla RZK Szczepanów - Szkoła

Potwierdzenie odbioru opłat:

dnia

podpis: _____



Uwagi:

1. Po dokonaniu propozycji nowych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kombinowych.
2. Szkic orientacyjny na podstawie,
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Starch
Picasso 1960s

SZKIC ORIENTACYJNY



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I P		WŁ				WŁ	WŁ				M-F
PANÓR	WŁ		WŁ	WŁ				J			M-F
PIŁOWNIA											

MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Stara
 Daniel Stara