

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominarskiego)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" w Wodawiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WALBRZYCH
UL. 58-LECIE CZERWCA 100 50-00
ul. Różana 1, tel. (71) 843-27-37
NIP 622-000-20-5

Szczecin, dnia 04.05.2016 r.

Opinia Nr 007102

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Hirszfelda nr 6/2 w Dąbrowie
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.O.U. Paskowa Góra

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie¹
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia²
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń³

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Dedykacja wykonania projektu przewidzianego w przewodzie ul. 1
2. Dedykacja wykonania kuchenki przewidzianej w przewodzie ul. 4
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy przepływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenie nawiewne.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marek Piers, Marcin Budał

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.U. Paskowa Góra
1 egz. dla RZK Szczecin - Złoty

Potwierdzenie odbioru opinii:



dnia _____ podpis: _____

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
Daniet Stara
Pieczęć i podpis

SZKIC ORIENTACYJNY



	1	2	3	4	5	6	7	8	
X									M-29 z
IX	WE			WK					M-26
VIII			WE			WK			M-23
VII	WE			WK					M-20
VI			WE			WK			M-17
V P	WE			WK					M-14
IV			WE			WK			M-11
III P									M-8 z
II P									M-5 z
I P	WE			WK					M-2
PARTY									SZAFY
PIWNICA									

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara
Daniel Stara