

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
"ŚW. FLORIAN" w Wroclawiu
Instalacyjny Zakład Kominiarski nr 17
ul. Św. Mikołaja 16/17
41-500 Wrocław
tel. 71 664 26 00
fax 71 664 26 01

Szczecin-Zelwaj dnia 24.05.2016 r.

Opinia Nr 007120

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Krasnusińskiego nr 22/11 w Wąbrzeźnie
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez BOK Piaszkowa Góra

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Istniejący podgrzewacz gazowy wody i ogrzewania
wentylacja wymienna kolumn i łazienki prawidłowo podłączone
do przewodów anulacyjnych nr 11, 9 i 6.
2. Dla prawidłowego działania urządzeń kominowych zapewnić
wolny przepływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenie
wentylacyjne.

Inne uwagi:

Kontrolli dokonał: Marek Paweł, Marcin Buczek

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: BOK Piaszkowa Góra

1 egz. dla RZK Szczecin-Zelwaj

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia _____ podpis: _____

Uwagi:



1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara

Pieczęć i podpis

SKIC ORIENTACYJNY



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
IV P														M-142
III P						Wk		Wk			Y			M-11
II P					Wk		Wk					Y		M-8
I P						Wk		Wk			Y			M-5
PARTER														M-2 z
PIWNICA														

MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Siara
 Daniel Siara