

132/16

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Szczawno-Zdrój dnia 24.06.2016 r.

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" w Wroclawiu
REGULOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAL BRZYCH
Filia: 58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ
ul. Miłkowska 1, tel. (074) 843 27 32
ul. 20 Stycznia 20, 20-55


Opinia Nr 007202

Wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Kościelnego nr 15B/3w w Śawku
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
P.O.K. Sobieciarz

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń



W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy nr 5 może być przeznaczony dla istniejącego pieca CO na paliwo stałe lub po zamontowaniu wkładu spalniczego do podłączenia kotła gazowego CO z zamkniętą kominową, dla którego zaciąg powietrza wykonany z boku budynku.
2. Wentylacje wyczerpowa, kuchnia połączona z przewodnie nr 3 a wentylacje wyczerpowa, łazienki połączona z przewodnie nr 4.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych naprawić należy usytuowanie powietrza z zewnątrz poprzez wyfrezowanie otworów w przypadku pieca CO oraz wykonanie wentylacji mechanicznej.

Inne uwagi:

Kontrolę dokonał: Marcin Buczek, Kamil Kotowicz

Opinie sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinie sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 27.06.2016

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych czynności należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Skie orientacyjny na odwołanie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia



Opiniodawca

(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Sebastian Samotyj

SKIC ORIENTAČNÝ



	1	2	3	4	5	6	7	8	
STROCH									
1 P	COK	Wp	Wk						M-6
PRATER			Wk		COK				M-3
PRATER			Wk						

MISTAZK
Sobytom: 2000