

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" w WROCŁAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 WALBRZYCH, Paśle Pole 6
tel (074) 84 23 286

Wojbnych, dnia 10.09.2016 r.

Opinia Nr 007262

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Selecka nr 112 w Wojbnych
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MZB Sp. z o.o.
BOH - Nowe Miasto

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie' CO gaz.
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia'
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń'

WŁAŚNICIEL ZAKŁADU
Haj. Mistrz Kominiarski
Jerzy Siara

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Kocioł gazowy z zamk. kominem spełnia
wymagania dla przewodów m 1 w pomieszczeniu
fakcji zgodnie z wymogami producenta.
(układ powietrze-spalinowy)
Wentylacja mechaniczna z pomieszczenia fakcji
wykonywana zgodnie (gwarantująca) zgodnie z
dotychczasowymi przepisami.

Inne uwagi:

Prze CO na palno staje natęż. fawale odgrywa
od przewodów m 1 (pinerca).

Kontroli dokonał:

D. Siara, H. Malarzewski

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

BOH - Nowe Miasto
Wojbnych

WŁAŚNICIEL ZAKŁADU
Mistrz Kominiarski
Jerzy Siara

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia


podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Siara
Piszę i podpis

Opis 07262-



1	2	3	
A			stych-
	P ₄	P ₄	Ip m 4
CO gaz 2			podł. m 2
CO 2			murko

MISTRZ KOMINIARSKI

 Daniel Siara