

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
(Specjalizacja w zakresie kominarskim)
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁ BRZYZCH
FILIA: 58-310 SZCZAWINO ZDRÓJ
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-32
NIP 896.000.20-54

Szczawino Zdrój dnia 16.09. 2016 r.

Opinia Nr 007329

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Natkowskiej nr 1/3 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.O.K. Piaskowa Góra

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Gazową podgrzewacz wody jak i wentylacja wyrównoważająca kuchni i łazienki prawidłowo podłączone do przewodów nr 1, 5 i 8.
2. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy napływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenia zewnętrzne.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marek Paweł Marcin Buciak

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Piaskowa Góra

1 egz. dla RZK Szczawino-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia



podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Stara
Piszę i podpis

SKIC ORIENTACYJNY



	1	2	3	4	5	6	7	8	
IV P	J			Wk		Wk			M-15
III P	J		Wk			Wk			M-12
II P	J			Wk		Wk			M-9
I P									M-6 z
PARTER	J			Wk		Wk			M-3
PIWNICA									

MISTRZ KOMINIARSKI
Grzegorz
 Daniel Stara