

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominarskiego)

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REGONOWY ZATŁAG KOMINIARSKI NR 17
WALBRZYCH
FILIA: 58-510 5702 ALNO ZDRÓJ
ul. Różana 1, tel. (71) 313-27-32
NIP 646.000.26-2

Szczegółowa Złoty dnia 17.11. 2016 r.

Opinia Nr 007380

w budynku przy ul. Dobrowiejskiej nr 1/6 w Dąbrowie
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

B.O.K. Biały Kamień

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Po likwidacji wentylacji wspieranej łazienka z przewodu nr 2 oraz pieca olejowego z przewodu nr 9, przewody nr 5, 6 i 9 można wykorzystywać zgodnie z projektem do podłączenia kotła gazowego oraz wentylacji wspieranej kuchni i łazienki.
2. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy napływ powietrza z zewnętrznej poprzez otwarcie nawiewu.

Inne uwagi: połączenie z kotłem gazowym powinno spełniać wymagania zawarte w Dz. U. nr 75 § 170

Kontroli dokonał: Marek Paus, Marcin Budzik

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Biały Kamień

1 egz. dla RZK Szczegółowa Złoty

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uwagi:


1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominarski)


MISTRZ KOMINIARSKI
Marek Paus

18.11.2016

SZKIC ORIENTACYJNY



Wprowadzona kłębka wyprężenia między kuchnią a łazienką, za mata.



	1	2	3	4	5	6	7	8	9
STRYCH									
I P.	W ₉	W ₉	W ₉						
I P.		W ₆						P ₆	
PARTER			W ₃				P ₂		
PIWNICA				W ₃					

W₉ - kocioł gazowy CO
W₃ - piec CO opał stały
P - piec pokojowy kabl.
W_k - wentylacja kuchnia
W_k - " - łazienka
W_{KOE} - wentylacja kuchnia - okap elektryczny

MISTRZ KOMINIARSKI
Pauś
Marek Pauś