

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(plecząc Zakład Kominiarski)
ZAWIADOMIENIE
REJONOWY ZAKŁAD KAMIENSKI NR 17
WALCZYCH
TEL.: 68-519 0422 FAX: 68-27-37
ul. Różana 1, 14-1074 043-27-37
tel. 68-519 0422

Szczegółowo - 2 dni, dnia 07.09.2016 r.

Opinia Nr 007316

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Bardowskiego, nr 46/6 w Satbowcu

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych, używanych przez

B.O.K Heavy Duty

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania nilejsa na podłączenie'
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia'
3. Ustalenia przezytu wadliwego działania urządzeń'

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Piec CO dla prawidłowego podłączenia do przewodu nr 4 w przedpokoju. Dla pieca CO wykonanie prawidłowej wentylacji wspieranej nawiewami.
2. Wentylacja wspierana kuchnią prawidłowo w przedpokoju nr 1.
3. Wentylacja wspierana, łazienka wykonana z uwzględnieniem przepisów.
4. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń klimatyzacji zapewnić napływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenie nawiewne.

Inne uwagi:

Kontrolir dokonal: Mavel Pava, Marcin Bocial

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinie sporządzono w 2 egz., z przypisaniem po 1 egz. dla:

BOK
"Stary Zdrój" Wałbrzych

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 08. WRZ. 2016

02 287

11



podpis:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń przeciwpożarowych
2. Skłóć orientacyjny na odwrocie
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara

SZKIC ORIENTACYJNY



	1	2	3	4	
STĘŻYCH					
I P	W ₆			LOK ₆	M-6
PARTER		J ₃			M-3
SUTEREN	W ₁				M-1
PIONICA			LOK ₁		

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara