

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego) "RAC"
"ŚW. FLORIAN" w WROCŁAWIE
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
65-301 WAŁBRZYCH, Pole Pole
Tel. (074) 34 23 286
KID 304.304.304

Wrocław, dnia *7.12.2016* r.

Opinia Nr *007445*

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. *Paderewskiego* nr *28/4* w *Wrocławiu*
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez *MFB Sp. z o.o.*
BOK - Nowe Miasto

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie *CO gaz-*
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Kocioł gazowy z went. komina spalinia (kondens) podłączony do układu powrotno-spalinowego zgodnie z wymaganiami producenta i przepisami. Wentylacja wywołana z kuchni istniejąca - ciąg mechaniczny.

Inne uwagi: *Nie ma możliwości do kominu /kocin 50x50cm depozytu/.*

Kontroli dokonał: *S. Samotyj*

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: *BOK - Nowe Miasto*
1 egz. dla RZK *w Wierzbicy*

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia _____ podpis: _____

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(prawnie upoważniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotyj
Sebastian Samotyj
Pieczęć i podpis

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

SW FLORIAN - 25 WŁOCŁAW
(pieczęć Zakładu Kommando)

Wojewódzki, dnia 7.12.2016 r.

Opinia Nr 007440

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Radkiewskiego 28/14 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MZB Sp. z o.o.
BOH - Nowe Miasto

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie⁵ CO gaz.
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia⁵
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń⁵

Wentylacja mechaniczna z rekuperacją - wymusza na producentach (kondensacji) podążanie do utraci powietrzno-energetycznego zgodnie z wymogami producenta.

Inne uwagi: Nie ma możliwości do kolumny (kolumn 50+50cm dymony).

Kontrolir dokonał: 3. Smotki

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: BOKI- Nowe miasto
1 egz. dla RZK w miejscowości

dnia podpis:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kulinowych
2. Skażenie orientacyjny na odwrócić.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samorj Piszczek i podpis