

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

Główny Zakład Kominiarski PRAC
"ŚW. FLORIAN" w WROCLAWIE
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-801 WALBRZYCH, Pole Pole 8
Tel. (074) 84 23 226

Opinia Nr

007607

Walbrzych, dnia 18.02.2017

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Osiedleników nr 3/6 w Walbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MIB sp. z o.o.
BOK - Nowe Miasto

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń

piecy-

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Przewód nr 2 do podłączenia piecy-
grzewczego w kotłowni.
Przewód nr 6 do podłączenia piecy-
grzewczego w kuchni.
Wentylacja wykonana przewód nr 4 -

Inne uwagi:

Należy zapewnić dopływ powietrza z
zewna przez poprowadzenie rury.

Kontroli dokonał:

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.


Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

BOK - Nowe Miasto
Walbrzych

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia




Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrócenie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinię jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
[signature]
Daniel Sława

Osiedleńców 3/6 - opinia 07607



	1	2	3	4	5	6	
				W			
		P				K	I p nr 6
		6		6		6	
	P		W		K		parter nr 2
	2		2		2		
							piwnica

MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Sława
 Daniel Sława