

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" w Wrocławiu
REJONOWY DZIAŁ KAMINIA NR 17
WŁAŚCICIEL
TEL: 58-310-...
ul. Różana 1, tel. (071) 6 3-27-32
NIP 895-000-70-0

Szczawno-Zdrój, dnia 18.12. 2013 r.

Opinia Nr 004902

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Dąbrowskiego nr 24/12 w Wąbrzeźnie
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.O.U. Biały Kamień

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Piec olejowy prawidłowo jest podłączony do przewodu nr. 1.
2. Dla pieca kuchenego wykonać nowy komin wg projektu technicznego.
3. Wentylację wywiewną w kuchni wykonać wg projektu.
4. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kulinarnych zapewnić należy napływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenia nawiewne.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marek Paws, Marcin Buciak

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.U. Biały Kamień

1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 23.12.2013

INSPEKTOR
ds. Utrzymywania budynków
podpis: Tomasz Łogda

Uwagi:



1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara
Daniel Siara

Pieczęć i podpis

SZKIC ORIENTACYJNY



| | 1 | 2 | 3 |
|---------|-----------------|---------|---------|
| STENCH | | | |
| II P | P ₁₂ | | |
| I P | P ₈ | | |
| PRZETAR | | WE 2 | CO 2 |
| PIWNICA | | | |

W M-8 WYDANA OPINIA NA PIEC KUCHENNY DO PRZEWODU NR.1
OPINIA 004882/13

MISTRZ KOMINIARSKI

Stara
Daniel Stara