



Oryginał

## Zakład Usług Kominiarskich

mgr Barbara Krawczyk

58-302 Wałbrzych, ul. 11 Listopada 6/6, tel. 609-339-996

NIP 886-122-67-38, Regon 891471417

Członek Korporacji Kominiarzy Polskich Stowarzyszenie Zawodowe  
oddz. dolnośląski

### ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH

Barbara Krawczyk

ul. 11-Listopada 6/6, 58-302 Wałbrzych

tel. 609 339 996


NIP: 886-122-67-38, R: 891481417


Wałbrzych 16.01.2017 r.

Wspólnota Mieszkaniowa przy

ul. Osiedle górnicze 31 w Wałbrzychu

W dniu 29.11.2016r. Zakład Kominiarski sprawdził ścianę kominową na klatce schodowej w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Osiedle górnicze 31 w Wałbrzychu, w wyniku kontroli stwierdzono komin jednorzędowy, ośmiokanałowy do przewodów kominowych -3- i -4- podłączone są dwa kotły C.O. na opał stały z parteru i I p. Korona komina przebudowana z cegły klinkierowej do połaci dachu. Na łączeniu cegły klinkierowej z cegłą ceramiczną występuje duży wyciek kreozytu. Ściana kominowa jest czarna, a od strony klatki schodowej widać zaciek. Dwa przewody kominowe są zasmolowane co grozi pożarem komina. W celu zabezpieczenia komina przed dalszą degradacją i postępującymi zaciekami Zakład Kominiarski zaleca montaż wkładów kominowych dla kotłów C.O. na opał stały. Minimalna średnica wkładu kominowego powinna wynosić  $\varnothing$  150mm. Średnica wylotów przewodów kominowych na wylocie nie przekracza 14x14 cm





Przewód kominowy nr -3-

Przewód kominowy nr -4-

Podpis osoby odbierającej

KIEROWNIK ZAKŁADU  
MISTRZ KOMINIARSKI  
*mgr Barbara Krawczyk*

Podpis osoby wystawiającej