

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" w WROCŁAWIU
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
60-801 WARSZAWYCH, Pole Pole 6
Tel. (071) 84 23 206

Opinia Nr 006490

Wrocław, dnia 18.08.2015 r.

Pracę przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Świdnicka nr 54/8 w Wrocławu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
BOH - Podgórze

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie' CO gaz.
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia'
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń'

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Kocioł gazowy 3. rzut. komina
spalarnia podłączony do zastanowionego
układu zgodnego z wymogami
producenta i projektem techn.
Wentylacja wewnętrzna wykonana
zastanowioną zgodną z projektem.

Inne uwagi:

Kontrolę dokonał: 3. S. S. S.

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

2015-08-26

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu prac należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Sędziom orzecznym na odwrót
3. Niepotrzebne skreślić
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

MISTRZ KOMINIARSKI

(uprawniony mistrz kominiarski)

Sebastian S. S.

Pieczęć i podpis