

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA (pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
ul. Różana 1, tel. (71) 243-27-32
NIP 686-000-20-54

Szczecin-Zdrój, dnia 05.08 2016 r.

Opinia Nr 007234


z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Pl. Kosielew nr 2/3 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.O.K. Śródmieście

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie'
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia'
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń'

28820



W związku z powyższym stwierdza się co następuje:-

1. Kościół górny CO z zamkniętą komurą podłączając do zewnętrznej instalacji powietrzno-spalinowej zgodnie z wymogami producenta i w oparciu o projekt.
2. Wentylację mechaniczną wykonaną wg obowiązujących przepisów. Około prawidłowego jej działania zapewnić napływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenia nawiewowe.

Inne uwagi: Przewodnik nr 9 i 10 nie należy wykonywać ze względu na nieprzeznaczoną mieszalność w 2 z 1-go Maja 7 i M-12 z Pl. Kosielewskiego.

Kontroli dokonał: Marcin Budak, Remigiusz Gajdek

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Śródmieście
1 egz. dla RZK Szczecin-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:



Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkieł orientacyjny na odwrócie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara
Pieczęć i podpis

SZKIC ORIENTACYJNY



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
STRZECIA IV P	P ₁₃		K ₁₄					W ₁₄		
III P						W ₁₁				
II P		K ₈								
I P										
PARKET	P ₃	P ₃						P ₃		
PŁYNIA										

M-12 z

M-2 z (190 Maju 7)

MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Stara
 Daniel Stara