

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN" w WROCŁAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI
58-301 WAŁBRZYCH Pałac Kultury
Tel. (074) 84 23 286
NIP 585-000-000

Wrocław, dnia 4.03.2017 r.

Opinia Nr 007626

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. M-go Białopacka nr 62/12 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MZB Sp. z o.o.
BOFF & TMOJ

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie precy-
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Prece kuchenny przenośny podłączyć tak
jak dotychczas do piecownicy m. f. o wym. 50x50 cm.
Prece grzewczy w pokoju podłączyć do
piecownicy m. f. o wym. 50x50 cm.

Wentylację wykonana zgodnie z projektem
w/g projektu.
Wady zapewnić dostęp powietrza z zewnątrz.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: S. Samotyj, H. Marjeczka

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

Potwierdzenie odbioru opinii:


dnia podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
Sebastian Samotyj
Pieczęć i podpis

Opis 07626 -



1 50x50cm

		styczeń
P_{14}	V_{14}	$\bar{U}_p$
P_{12}	P_{13}	$\bar{I}_p$
P_5	V_5	$\bar{I}_p$
		przekrój nieinżynierski
		przebieg

MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotyja

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominjarskiego)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" w WROCLAWIE
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 12
58-301 WAŁBRZYCH, Pole Północne
Tel. (074) 84 23 286

Opinia Nr 007627

Wrocław, dnia 4.03.2017 r.

Wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. M. Listopada nr 62/14 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez ROCK - Stary Tadeusz

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Przebieg grzewczy w kuchni podłączony umiarkowanie "Bertona" przez ścianę do komina nr 8 w przedpokoju.

Przebieg grzewczy w przedpokoju podłączony do kolumny nr 4 o wym. 50x70 cm.

Wentylacja wykonana grawitacyjna z kolumny wykonanej wg projektu.
Należy zabezpieczyć dopływ powietrza z zewnątrz.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: S. Samotyj

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia


podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opinia
MISTRZ KOMINIARSKI
(uprawniony mistrz kominjarski)
Sebastian Samotyj

Pieczęć i podpis



4		
		szafka
P_{17}	V_{17}	$\bar{U}_p$
P_{12}	V_{13}	$\bar{U}_p$
P_5	V_5	$\bar{U}_p$
		przed pokojem
		przed kuchnią

MISTRZ KOMINIARSKI

Sebastian Samotyja