

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REGONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁBRZYCH
TEL: 58-310 530 SZCZAWNO ZDRÓJ
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-32
NIP 694-600-20-54

Szczawno-Zdrój, dnia 20.04. 2017 r.

Opinia Nr 007490

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Orkana nr 98 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez Gminę Wałbrzych
13 administracji B.O.K. - Szczawienko

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

- Po przeprowadzeniu kontroli stwierdza się:
- Ad 2. podłączenia w przewodach prawidłowe.
 - Ad 3. - M-1 wentylacja mechaniczna kuchenia wewnętrzna nieprzewidziana
 - M-2 nieprzewidziona - kuchenia w Holandii
 - M-3 dymy PCV bez uszczelnienia - jest wentylacja mechaniczna 14x14cm
 - M-4 dymy PCV bez uszczelnienia - jest wentylacja mechaniczna 14x14cm
 - M-5 budynek wentylacji mechanicznej kuchenia
 - M-6 budynek połączenia do kominu - nawiew jest $\phi 150$

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marek Pauś, Marek Bursiak

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. - Szczawienko
1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia _____

podpis: _____

BOK „Piaskowa Góra-Szczawienko”
Wałbrzych

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Słkie orientacyjnie na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

L. dz. _____


ad i druk: POLDRUK - tel. 74 654 26 06

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Marek Pauś

SZKIC ORIENTACYJNY



P - piec pokojowy
 K - piec kuchenny
 Wk - wentylacja kuchnia
 Wt - wentylacja łazienka
 Wt - wentylacja toalety

	1	2	3	4	5	
STREŻYCH	P ₂ K			P ₇		H-7
I P	K ₅	K ₄	I ₄	P ₅		H-6 H-5 H-4
PARTER			K ₁	I ₃		H-3 H-2 H-1 niesprawdzone
PIONICA						

MISTRZ KOMINIARSKI

Paus
Marek Paus