

# KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMI (pieczęć Zakładu Kominiarskiego)  
"ŚW. FLORIAN" wrocław  
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17  
WALBRZYCH  
FILIA: 58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ  
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-32  
NIP 636-000-20-54

Szczawno-Zdrój, dnia 17.02.2017 r.

Opinia Nr 007562

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Armii Krajowej nr 31/3 w Walbrzychu  
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez  
B.O.K. Stawy Zdrój

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy nr. 1 (45x45cm) może być przeznaczony dla pieca kuchenowego
2. Wentylacje mechaniczne, kuchni wykonalne i doprowadzić ponad dach zgodnie z obowiązującymi przepisami
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy dopływ powietrza z zewnętrz poprzez urządzenia wentylacyjne

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Artur Kabuda, Radosław Szymaniak

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Stawy Zdrój  
1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia \_\_\_\_\_ podpis: \_\_\_\_\_

Uwagi:



1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca  
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara

Pieczęć i podpis

# SZKIC PRZEWIDUJĄCY



	1	
STRYCH III P	↑ 13	M-13
II P	↑ P <sub>9</sub> K <sub>8</sub>	M-9 M-8
I P		M-52
PARTER	LOK 1	M-1

MISTRZ KOMINIARSKI  
  
 Daniel Siara