

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

MP 396-080-20-54

Opinia Nr 007215

w budynku przy ul. Dobrowolskiego nr 40/5 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.O.K. Bratki Kamień

1. Grzewiód kamienny nr 1 (50x50 cm) można przeznaczyć do podłączenia pieca (Oetair po likwidacji pieca kuchennego)
2. Wentylacja wyprowadza kuchenki istniejąca - kamień wyrwać w odległości termicznej ponad dach prawidłową.
3. Wentylacja nawiewowa istniejąca

Kontroli dokonał: Marek Burek, Remigiusz Szejda

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Biuty Kamień

1 egz. dla RZK

dnia 14.07.2016



INSPEKTOR
ds. Utrzymywania Budynków
podpis: Tomasz Logdański

MISTRZ KOMINIARSK

Pieczczę i podpis

Sebastian Samotyj

STYLIC ORIENTACYJNY



	1	
STRYCH		
11 P	COŁ 3	M-9 z
1 P	COŁ 5	M-4 z
PARTER		M-2 z
PIWNICA		

MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotyj