

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Szczawno-Redziej, dnia 18.05. 2015 r.

Opinia Nr 006324

SW. FLORIAN w Wrocławiu
REGIONALNY ZAKŁAD KOMINIARSKI 90 17
WALBRZYCH
ul. 58-510 SZCZAWNO-REDZIEJA
ul. Półna 1, tel. (71) 843 27-33
NIP 614-000 20

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Gen. Andersa nr 21/2 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.O.K. Białą Kominę

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Stan podłączenia nie pozwala na podłączenie pieca CO etaz do istniejących przewodów. Dlatego też dla pieca CO i wentylacji mechanicznej w M-2 wykonać nowe przewody w oparciu o projekt.
2. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić właściwy napływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenia zewnętrzne.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marek Paweł, Marcin Bociał

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK


Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia





Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara

Pieczęć i podpis

SZKIC ORIENTACYJNY



	1	2
STRYCH		
I P	K ₇	
I P		OK 4
PARTER	K ₂	
	7	7

MISTRZ KOMINIARSKI

Lucie
Daniel Siara