

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
Zakład Kominiarski "ŚW. FLORIAN"
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 WAŁBRZYCH, Pałac Polig 6
Tel. (074) 84 23 268
Fax (074) 84 23 268

Walczyński, dnia 28.03.2017

Opinia Nr 007670

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul.

Poznańska

13/15

Walczyński

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

BON-

Podgórze.

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenie prawidłowości podłączenia
3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń

CO-gaz.

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Kocioł gazowy z zamk. kominem
z paleniskiem (kondensat) podłączony do
układu zgodnego z wymogami
producenta i projektem.
Wentylacja mechaniczna w kuchni
istniejąca prawidłowa.

Piec w kuchni podłączony do przewodu w 1-
m piętrze nie ma kolumny do
podłączenia pieca.

KIEROWNIK ZAKŁADU
Rej. Mistrz Kominiarski
Jerzy Stara

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: B. Sanocty

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

BON- Podgórze.
w Walczyński

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia



podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Słowo orientacyjny na odwołanie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Sebastian Sanocty
Pieczęć i podpis



MISTRZ KOMINIARSKI

Sebastian Samotyj