

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we WROCŁAWIU
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 WAŁBRZYCH, Psie Pole 6
Tel. (074) 24281286
NIP 806-000-20-54

Opinia Nr 007638

Nadbranych, dnia 10.03.2017 r.

przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Niepodległości 154A/5 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
BOK - Podgórze

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie? pracy + went.
2. Ustalenie prawidłowości podłączenia?
3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń?

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Pracę grzewczą w pokoju podłączoną do
grzewczy w 1.
Pracę grzewczą w kuchni podłączoną do
grzewczy w 2.
Należy zapewnić dopływ powietrza z zewnątrz.

Inne uwagi: Brak jest wentylacji wymiennej w kuchni.

Kontroli dokonał: S. Samotyja

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: BOK - Podgórze

1 egz. dla RZK w Wałbrzychu

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uwagi:


1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Sztuk orientacyjny na odwrócić.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
MISTRZ KOMINIARSKI

Sebastian Samotyja

Pieczęć i podpis

Opinia 07638



	1	2	
			m.p. kuch-
	P_{11}		π_p
	A	A	
	P_5	V_5	\bar{I}_p
		\bar{Z}_2	przev
			murca

MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotyja

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego): "RAC"

SW. FLORIAN" w WROCLAWIU

REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 14

58-301 WALBRZYCH, Pole Pole

Tel. (074) 84 23 288

MiB REG-010-79-54

Walbrzych, dnia 10.03.2017 r.

Opinia Nr 007639

Przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Niepodległości 154A/7 w Walbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MZO Sp. z o.o.

BOH- Podgórze

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie piece + went.
2. Ustalenie prawidłowości podłączenia
3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń

BOK „PODGÓRZE”
WALBRZYCH

2017-03-14

L.dz.

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Grzejnik grzewczy w pokoju podłączony do
przewodu m. d. o wym. 50x50 cm.
Grzejnik grzewczy w kuchni podłączony do
przewodu m. d. o wym. 50x50 cm.

Należy zapewnić dopływ powietrza z zewnątrz.

Inne uwagi: Budek jest wadliwiej wykonany w kuchni.

Kontroli dokonał: S. Senotaj

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: BOH- Podgórze
1 egz. dla RZK w Walbrzychu

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia _____ podpis: _____

Uwagi:


1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkieł orientacyjny na odwrócić.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinię jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony inżynier kominiarski)

Senotaj

Pieczęć i podpis

Opis 076 39-



L. 50x50cm

		III p. stop-
A	A	II p.
P ₇	K ₇	I p.
CO ₂		
		praker
		prace

MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotyj