

# KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY  
Zakład Kominiarski (z siedzibą w Wrocławiu)  
REGONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17  
WALNYCH  
UL. ŚW. MIKOŁAJA 16/17  
51-141 WROCLAW  
TEL. 71 74 00 00, 71 74 00 01, 71 74 00 02, 71 74 00 03, 71 74 00 04, 71 74 00 05, 71 74 00 06, 71 74 00 07, 71 74 00 08, 71 74 00 09, 71 74 00 10, 71 74 00 11, 71 74 00 12, 71 74 00 13, 71 74 00 14, 71 74 00 15, 71 74 00 16, 71 74 00 17, 71 74 00 18, 71 74 00 19, 71 74 00 20, 71 74 00 21, 71 74 00 22, 71 74 00 23, 71 74 00 24, 71 74 00 25, 71 74 00 26, 71 74 00 27, 71 74 00 28, 71 74 00 29, 71 74 00 30, 71 74 00 31, 71 74 00 32, 71 74 00 33, 71 74 00 34, 71 74 00 35, 71 74 00 36, 71 74 00 37, 71 74 00 38, 71 74 00 39, 71 74 00 40, 71 74 00 41, 71 74 00 42, 71 74 00 43, 71 74 00 44, 71 74 00 45, 71 74 00 46, 71 74 00 47, 71 74 00 48, 71 74 00 49, 71 74 00 50, 71 74 00 51, 71 74 00 52, 71 74 00 53, 71 74 00 54, 71 74 00 55, 71 74 00 56, 71 74 00 57, 71 74 00 58, 71 74 00 59, 71 74 00 60, 71 74 00 61, 71 74 00 62, 71 74 00 63, 71 74 00 64, 71 74 00 65, 71 74 00 66, 71 74 00 67, 71 74 00 68, 71 74 00 69, 71 74 00 70, 71 74 00 71, 71 74 00 72, 71 74 00 73, 71 74 00 74, 71 74 00 75, 71 74 00 76, 71 74 00 77, 71 74 00 78, 71 74 00 79, 71 74 00 80, 71 74 00 81, 71 74 00 82, 71 74 00 83, 71 74 00 84, 71 74 00 85, 71 74 00 86, 71 74 00 87, 71 74 00 88, 71 74 00 89, 71 74 00 90, 71 74 00 91, 71 74 00 92, 71 74 00 93, 71 74 00 94, 71 74 00 95, 71 74 00 96, 71 74 00 97, 71 74 00 98, 71 74 00 99, 71 74 00 100

Szczawno-Zdrój, dnia 10.03.2017 r.

Opinia Nr 007595

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominiarskich

w budynku przy ul. Antka Kucharka nr 5/7 w Dąbrowie  
dotyczącej urządzeń grzewczo-kominiarskich używanych przez  
B.D.K. Sobieju

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominiarskiego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Usytuowania prawidłowości podłączenia
3. Usytuowania przepływu powietrza wewnątrz urządzenia

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominiarski nr. 1 po likwidacji istniejącego pieca oraz usunięciu wkładu spalinowego będzie można przeznaczyć do podłączenia kotła gazowego CO z zamkniętą, konwersyjną, która będzie służyć do ogrzewania budynku. Wskazania miejsca na podłączenie do zewnętrznego układu powietrza spalinowego zgodnie z przepisami podłączenia i w oparciu o projekt.
2. Wskazania usytuowania, wykonania w obowiązujących przepisach - projekcie.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominiarskich zapewnić przepływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenie nawiewne.

Inne uwagi: do punktu nr. 1 - przewód kominiarski nr. 1 może być przeznaczony dla pieca CO.

Kontroli dokonał: Marcin Buciak, Artur Łabuda

Opinia sporządzona w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie oceny przeciwpozarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich wyznaczniki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinia sporządzona w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla B.D.K. Sobieju  
1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:



Uwagi:

1. Po dokonaniu przepisów ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami.
2. Usytuowania prawidłowości podłączenia
3. Usytuowania przepływu powietrza wewnątrz urządzenia
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca  
MISTRZ KOMINIARSKI  
Marcin Buciak

Przebieg i powrót

# 52/KK ORIENTACYJNY



	1	2	3	
STROCH				
II P	KK			H-7
I P		K		H-4
		P		
PARTER			KK	H-3
			3	
PIWNICA				

MISTRZ KOMINIARSKI  
*Marcin Buchala*