

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
ŚW. FLORIAN w Wrocławiu
TELEFONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WALBRZYCH
PISMA: 58-310 POCZTA GŁÓWNA
ul. Różana 1, 58-310 043-27-32
NIP 581-11-38-52

Szczecinek-Zdrój dnia 23.04. 2017 r.

Opinia Nr 007744

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Gen. Andersa nr 11/5 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.O.K. Biały Kamień

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy nr 11 może być przeznaczony dla pieca CO etaz.
2. Wentylacja mechaniczna kuchni prawidłowo w przewodzie nr 10
3. Wentylacja mechaniczna istniejąca prawidłowa dla pieca CO
4. Wentylacja mechaniczna, istniejąca, nie spełnia wymagań przepisów i w oparciu o projekt. Dla prawidłowego jej funkcjonowania należy dokonać wymiany wentylatora na wentylator o większej wydajności.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marcin Buciak, Artur Kabuda

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Biały Kamień

1 egz. dla RZG


Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia
2. Szkic orientacyjny na odwrócie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia





Za zgodność z oryginałem
Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
"BIAŁY KAMIEŃ"
ul. Gen. Andersa 165
58-304 Wałbrzych

Opiniodawca

(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Marcin Buciak



	10	11
STRECH		
II P		
I P	OK 5	OK 5
PARTER		

MISTRZ KOMINIARSKI
[Signature]
 Marcin Buciak

**KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
św. FLORIAN we WROCŁAWIU**

Rejonowy Zakład Kominiarski nr 17 w Wałbrzychu

Opinia do opinii nr CO7744 z dnia 28.04.2017

dotycząca budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa nr 14/5
w Wałbrzychu
administracyjnym przez B.O.K. Biały Kamień

1. Ustalenie prawidłowości podłączenia wentylacji mechanicznej tarasów
W związku z czym stwierdza się co następuje: wentylacja podłączona
do przewodów prawidłowo. W związku z czym opis dotyczący
zastosowania wentylacji się wyklucza.

Uwagi

Wałbrzych 15.05.2017

/uprawniony mistrz kominiarski /

Za zgłoszenie
z oryginału
Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
"BIAŁY KAMIEŃ"
3-304 Wałbrzych, ul. Jersa 185

MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW Sp. z o.o.
"Biały Kamień"
19-05-2017
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

MISTRZ KOMINIARSKI

Marcin Buciak