



10

Lokalizacja spękań ścian

PRACOWNIA PROJEKTOWA "SIG"
inż. Sławomir Ignatowicz

inż. Sławomir Ignatowicz
ul. Harcerska 23/2, 58-301 Walbrzych

temat:	Likwidacja spekań ścian		
adres:	ul. A. Krajowej 14 58-302 Wałbrzych dz. nr 34/1 obr. Stary Zdrój nr 2		
inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. A.Krajowej 14 w Wałbrzychu		
specjalność	imię i nazwisko	nr uprawnień	
konstrukcja	inż. Sławomir Ignatowicz	NBGF_V-7342/3/99/98	
	Rzut mieszkania nr 5		NR RYS. 3
			skala 1:50 15.01.2017

Ozn.	Nazwa elementu	Przekrój (profil)	Długość [m]	Ilość [szt.]	Razem długość [m]	Masa 1 mb [kg/m]	Razem masa [kg]
1	belka WPS	IPE220	5,300	4	21,200	26,20	555,4
2	belka	IPE180	3,650	2	7,300	18,80	137,2
3	wykład	IPE200	0,190	2	0,380	22,40	8,5
4	nadproże	IPN120	1,200	4	4,800	11,20	53,8
						Razem [kg]	755

Ozn.	Nazwa elementu	Przekrój (profil)	Długość [m]	Ilość [szt.]	Razem długość [m]	Masa 1 mb [kg/m]	Razem masa [kg]
1	belka WPS	IPE220	5,300	4	21,200	26,20	555,4
2	belka	IPE180	3,650	2	7,300	18,80	137,2
3	wykład	IPE200	0,190	2	0,380	22,40	8,5
4	nadproże	IPN120	1,200	4	4,800	11,20	53,8
						Razem [kg]	755