

# KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

Walczynek, dnia 24.05.2017 r.

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)  
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY  
ŚW. FLORIAN  
REGON 141140 WPSIA 17  
33-301 WROCŁAW  
Tel. (074) 84 25 288  
ul. 24.05.2017

Opinia Nr 007808

w budynku przy ul. Piotra Skargi nr 14/5 w Walczynek  
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez BOM - Świdmęcice

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie piecy
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Pieć grzewcza w kuchni może być  
podłączona do przewodu nr 1 o wym. 50x50  
Pieć grzewcza w pokoju kąpielowym może  
być podłączona do przewodu nr 4 o wym. 50x50  
Wentylacja w kuchni realizowana  
przez przewód nr 3 - ciąg mechaniczny.

Należy zapewnić dopływ powietrza z zewnątrz

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: D. Szwed, H. Mawejda

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.


Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: BOM - Świdmęcice  
1 egz. dla RZK Walczynek

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia ..... podpis: 1. Stawicki

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia



Opiniodawca  
(uprawniony mistrz kominiarski)  
MISTRZ KOMINIARSKI  
Stawicki  
Data i podpis

12978

	1	2	3	4	
					stych-
	CO B-14	WN B-14			$\frac{17}{p}$
	P q Kq				$\frac{17}{p}$
	CO P K 5 5	WN 5			$\frac{17}{p}$
	$\frac{17}{4}$ CO 3				penten
					prawy

MISTRZ KOMINIARSKI

*Daniel Stara*  
Daniel Stara



KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"  
WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego) 1 PRACY

SW. FLORIAN" w WROCŁAWIE  
REGIONALNY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 1  
58-201 WALERZYCH, PL . tel. 74 26 26 26  
Tel. (071) 24 26 266

Opinia Nr

007806

Waleńczych, dnia 22.05.2017 r.

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul.

Dietra Skarży 14/12 w Waleńczych

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

BOK - Świdmieszcze

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Przebieg przewodu kominowego może być  
podłączony do przewodu nr 4 o wym. 50x50cm  
Przebieg przewodu kominowego może być  
podłączony do przewodu nr 4 o wym. 50x50cm  
Wentylacja wywiewna istniejąca w przew.  
nr 2 - błąd projektowy.

Należy zaprowadzić dopływ powietrza z zewnątrz.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał:

D. Stara H. Makarewski

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca


(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara

PIOTRA SKARGI 14/12

opinia nr 07806



	1	2	3	4	
					strych
			Wk	P K	III p
			18 18 18		
		Wk	P K		II p
		12	P11		
			Wk P K		I p
			8 8		
			8 K7		
Wk			P1 V1		
2			P2 V2		

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara



# KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Wrocław, dnia 22.05.2017 r.

Opinia Nr 007807

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul.

Prosta składowa

nr 14/16

Wrocław

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

BOH - Siedmiestwo

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenie prawidłowości podłączenia
3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Przec grzewczy kuchenkowy może być  
podłączony do przewodu nr 4 o wym. 50x50cm.  
Przec grzewczy kotłowy może być  
podłączony do przewodu nr 4 o wym. 50x50cm.  
Wentylacja wywiewna istniejąca w  
przewodzie nr 3 - cząść mechaniczna.

Należy zapewnić dopływ powietrza z  
zewnątrz.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał:

D. Siara, H. Maciejewski

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

BOH - Siedmiestwo

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

22.05.2017

p. Hucini


Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

11980

Opiniodawca  
(uprawniony mistrz kominiarski)  
MISTRZ KOMINIARSKI  
Daniel Siara  
Pieczęć i podpis

Wk	P1 K1
2	P1 K1
PIOTR SKARSKI 14/16	
opinia 07807 piwnica	




1	2	3	4	
				strych
		Wk	P K	III p
		18	18 18	
	Wk	P K		II p
	12	P11		
		Wk	P K	I p
		8	8	
		8 K7		
Wk		P1 K1		parter
2		P2 K2		

MISTRZ KOMINIARSKI

*Danilo Siga*

WOJEWÓDZKI URZĄD  
OCHRONY ZABYTKÓW  
we Wrocławiu  
DELEGATURA w WAŁBRZYCHU  
58-300 Wałbrzych, ul. Zamkowa 3  
tel. 74 842-64-18, fax 74 842-66-60



Wałbrzych, 08.06.2017r.

W/N.5183.1224.2017.MT

TIT - p. H. Inpcat  
Opis: 2017.06.18

MZB Sp. z o. o.  
ul. Andersa 48  
58-304 Wałbrzych

W odpowiedzi na pismo o sygn.: T-10/1828/2017 z dnia 01.06.2017r. (data wpływu: 02.06.2017 r.), dotyczące zaopiniowania przez tut. urząd zamiaru wykonania remontu lokali mieszkalnych nr 5; 12; 16 w budynku przy ul. Piotra Skargi 14 w Wałbrzychu, polegającego na:

- wymianie stolarki okiennej;
- wymianie instalacji elektrycznej, wod-kan i gazowej po istniejącej trasie;
- wymianie płyt i wykładzin podłogowych;
- pracach tynkarsko – malarskich;

informuje, że opiniuję pozytywnie ww. zamierzenie.


Rysunki stolarki okiennej przeznaczonej do montażu ostemplowano jako załącznik do niniejszego pisma.

Z up. Dolnośląskiego  
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
we Wrocławiu  
mgr Maria Pałak  
KIEROWNIK DELEGATURY  
w Wałbrzychu

Otrzymują:

1. Adresat; 184207-13321-7-R
2. a/a MT

PIOTRA SKARGI 14/5



x 3 szt

WOJEWÓDZKI URZĄD  
OCHRONY ZABYTEKÓW  
we Wrocławiu  
DELEGATURA w WAŁBRZYCHU  
58-300 Wałbrzych, ul. Zamkowa 3  
tel. 74 842-64-18, fax 74 842-66-60

Załącznik do pisma:


znak: WIR.5183.1224.2017M5

z dnia 08.06.2017r

dnp



PIOTRA SKARGI 14/12



x 3 sit

WOJEWÓDZKI URZĄD  
OCHRONY ZABYTKÓW  
we Wrocławiu  
DELEGATURA w WAŁBRZYCHU  
58-300 Wałbrzych, ul. Zamkowa 3  
tel. 74 842-64-18, fax 74 842-66-60


Załącznik do pisma:

znak: W.W. 5183.1224.2018M5

z dnia 09.06.2012

dm.

PIOTRA SKARGI 14/16



X 3 szt.

WOJEWÓDZKI URZĄD  
OCHRONY ZABYTKÓW  
we Wrocławiu  
DELEGATURA w WAŁBRZYCHU  
58-300 Wałbrzych, ul. Zamkowa 3  
tel. 74 842-64-18, fax 74 842-66-60

Załącznik do pisma:

znak: W/N.5183.1224.2017Mr

z dnia 08.06.2017

Orl.