

**Kominiarska Spółdzielnia Pracy „Św. Florian” we Wrocławiu
ul. Św. Mikołaja 16/17 Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 17**

PROTOKÓŁ Nr 398A

z dnia 31-12-2016

z kontroli przewodów kominowych w budynku

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
„ŚW. FLORIAN” we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
ul. Św. Mikołaja 16/17, Psie Pole 5
Tel. (074) 84 23 286
MIR 0040000-90-54

administrowanym przez MZB Sp. z o.o. BOK Nowe Miasto
położonym w Wałbrzychu przy ul. Piłsudskiego nr 48

KONTROLA STWIERDZIŁA:

1. Stan techniczny przewodów jest dobry w dniu kontroli przewody szczelne
2. Podłączenia do przewodów są wykonane nieprawidłowo
3. Urządzenia kominowe działają prawidłowo
4. Podczas kontroli stwierdza się, że ciąg przewodów kominowych jest prawidłowy w przewodach kominowych
5. Inne uwagi nie wymienione w pkt. 1-4 dot. pkt. 2
6. –w mieszkaniu nr 20 wentylacja łazienka naprzeciw wentylacji kuchni
7. Niesprawdzone mieszk nr 9,
8. Stwierdzone usterki i zaniechania wykazane w protokole i załączniku należy usunąć natychmiast

Zgodnie z art. 70 Ustawy wyżej wymienione usterki w stanie technicznym należy usunąć w terminie jw.


Protokół otrzymują:

1. Administrator – użytkownik budynku
2. PINB w Wałbrzychu
3. a/a

MISTRZ Kominarski
[Signature]
Daniel Siara

Piłsudskiego 48

23-03-2011br.
31-12-2016




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
								Co Wk							IV p strych
								gaz Wk							
								20 20							
		Wc		Wk	Co			Wk		Wk	Wk				III p
		Co Co		Co gaz	Wk18			Co	P	16	16	15			
		14 15		14	18 19			17 17							
Wk	Wc			P12	Wk			Z	Wk	P	Wk				II p
13					12			11 11	10	10					
Wk	Wc			Wk	Wk			Wk							I p
8		P		Co P	7			Co							
		4		4	7 8			8 8							
		Co		Wk				Co	Wk		Wk				parter
		3		3				gaz 1	1	P	2	2			
															piwnica

Str.1/2

Przewody nr 4,6,8,10 wymiar 50x50cm, przewody nr 1,2,12,13,14,15 wymiar 14x17cm

przewód nr 5 wymiar 14x25cm, pozostałe 14x14cm

- Mieszk nr 1 bez uwag
- Mieszk nr 2 bez uwag
- Mieszk nr 3 bez uwag
- Mieszk nr 4 bez uwag
- Mieszk nr 5 brak podłączeń
- Mieszk nr 6 bez uwag
- Mieszk nr 7 bez uwag
- Mieszk nr 8 bez uwag
- Mieszk nr 9 nieobecni
- Mieszk nr 10 bez uwag
- Mieszk nr 11 nieprawidłowa wentylacja wywiewna z kuchni na zewnątrz
- Mieszk nr 12 bez uwag
- Mieszk nr 13 bez uwag
- Mieszk nr 14 bez uwag
- Mieszk nr 15 bez uwag
- Mieszk nr 16 bez uwag
- Mieszk nr 17 bez uwag
- Mieszk nr 18 bez uwag
- Mieszk nr 19 bez uwag
- Mieszk nr 20 wentylacja wywiewna z kuchni i łazienki w tym samym przewodzie naprzeciw siebie

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara

