

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WAŁBRZYCH
TEL: 58-310 SZCZAWNO ZDRÓ.
UL. Różana 1, tel. (074) 843-27-32
NIP 896-000-20-52

Opinia Nr 007894

Szczawno-Zdrój, dnia 18.08.2017 r.



wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Wrocławskiej nr 88/6 w Wałbrzychu

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez B.O.K. Szczawienko

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie³
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia³
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń³

P. Lehet
21.08.2017

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

- Po likwidacji pieca CO etaż z przewodu nr. 1.
1. Kocioł gazowy CO z zamkniętą kominą, podłączyć do układu powietrzno-spalinowego zgodnie z wymogami producenta. Układ wyprowadzić ponad dach zgodnie z obowiązującymi przepisami - projektem.
 2. Wentylację mechaniczną, kuchnię można podłączyć do przewodu nr. 2.
 3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy dopływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenia nawiewne.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Antoni Łabuda, Romuald Sądylek

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Szczawienko
1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:



Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Sebastian Samotyj
Pieczęć i podpis

SZKIC ORIENTACYJNY



	1	2
STRYCH		
II P	OK	WK 4-6
I P		M-3
PARTER	P ₁	M-1A M-1
PIWNICA		

MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotyj