


ELEWACJA SZCZYTOWA - PŁD




- 1 - plomba kontrolna 27.03.15 - nienaruszona
- 2 - plomba kontrolna bez daty - pęknięta
- 3 - plomba kontrolna 03.15 - pęknięta
- 4 - plomba kontrolna 15.07.15 - nienaruszona
- 5 - plomba kontrolna 15.07.15 - nienaruszona

- K1 kotwa śr.32mm
- K2 kotwa śr.24mm
- K3 kotwa śr.26mm
- K4 kotwa śr.20mm
- Z zaczep kotwy
- T1 tarcza

~~~~~ Zlokalizowane zarysowania i pęknięcia ściany

(Z) Wykonać zbrojenie spoin prętmi śr. 4,5 mm w co trzeciej spoinie

ELEWACJA FRONTOWA



PRACOWNIA PROJEKTOWA  
inż. Sławomir Ignatowicz  
ul. Harcerska 23/2, 58-301 Wałbrzych

"SIG"

|                                     |                                                |                     |         |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|---------|
| temat:                              | Kotwienie budynku                              |                     |         |
| adres:                              | ul. A.Krajowej 51a, Wałbrzych                  |                     |         |
| inwestor:                           | Wspólnota Mieszkańcowa przy ul. A.Krajowej 51a |                     |         |
| specjalność                         | imię i nazwisko                                | nr uprawnień        | podpis  |
| konstrukcyjna                       | inż. Sławomir Ignatowicz                       | NBGP.V-7342/3/99/98 |         |
|                                     |                                                |                     |         |
| ŚCIANA FRONTOWA<br>I SZCZYTOWA-PŁD. |                                                | skala 1:100         | NR RYS. |
|                                     |                                                | 11.04.2016          | 2       |