

# KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCŁAW, UL. ŚW. MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego) WROCŁAW  
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"  
KABLOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17  
50-301 WALBRZYCH, Psie Pole 6  
Tel. (074) 84 23 288  
KWP 808 000-23-54

Wrocław, dnia 19.07.2017 r.

Opinia Nr 007930

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Fredy nr 3/1 w Wrocławu  
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MB Sp. z o.o.  
BON- Nowe Miasto

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie mecha CO gaz + wentylacji
2. Ustalenie prawidłowości podłączenia
3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Przewód kominowy nr 3 z wieńcem  
kwasoodpornym jest przeznaczony dla kotła  
gazowego 2 mieszkania nr 1.

Wentylacja wykonana w łubani wchodzi  
do przewodu nr 1 - wykazuje prawidłowy  
ciąg. Wentylacja wykonana łazienki zewnętrzna  
w okulinie technicznej - ciąg prawidłowy.

Uwaga: wentylacje wykonane funkcjonują prawidłowo  
prawidłowo gdy jest zapewniony dopływ  
powietrza z zewnątrz, przy zamkniętych  
nawiewnikach wentylacje nie działają.

Inne uwagi: W dniu kontroli nawiewniki sz. 4 były  
zamknięte.

Kontroli dokonał: D. Siera, H. Maciejewski

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra  
MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80  
z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U.  
Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz.  
U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: BON- Nowe Miasto

1 egz. dla RZK W. Węsierski

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia ..... podpis: .....

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia  
prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Sukić orientacyjny na odwrót.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca  
(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siera

noted

20th




Рис. 1

rechnung

Lazewky

	1	2	3	4	5	
						steych-
				WK 5	CD 5	$\pi$ -p
	WK 3	CD 3				$\bar{p}$
	WK 1		CD 1			penten
						pruue

MISTRZ KOMINIARSKI  
Daniel Siara