

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
"ŚW. FLORIAN" w WROCLAWIE
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WALBRZYCH
FILIA: 58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-32
NIP 896-000-20-54

Opinia Nr 008086

Szczawno-Zdrój, dnia 24.09.2017 r.
Pieczęć "Sobiegów" WALBRZYCH
25.09.2017

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. 1-go Maja nr 145/3,1 w Walbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.O.K. Sobiegów

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie³
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia³
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń³

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy nr 2 z piecem COk z M-1, uległ rozszerzeniu na przewód wentylacji przedpiecowej M-3 (nr. 1).
2. Przewód kominowy nr 2 należy uszczelnić. Sposób uszczelnienia porównawczy wg Instytutu Technicznego M.Z.B. W przypadku uszczelnienia wkładem kominowym, zapoczątkownik jego średnica nie może być mniejsza niż $\phi 150$. Do czasu uszczelnienia zakaz palenia w CO z M-1.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Artur Tabada, Renukisz Szpytk

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Sobiegów

1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia


Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara


Pieczęć i podpis

SZKIC ORIENTACYJNY

ulica



Przybliżona lokalizacja
niebezpieczeństwa.



MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara
Daniel Siara