



zabezpieczenie kotła stan istniejący



zabezpieczenie kotła stan projektowany



instalacja centralnego ogrzewania w mieszkaniu przy ul.
Andersa 64/2 w Wałbrzychu

Prawidłowe zabezpieczenie kotła C.O.