

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego) ...

Walcbrzych, dnia 14.08.2017 r.

"ŚW. FLORIAN" we WROCLAWIE
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI
58-801 WALBRZYCH, Pólska
Tel. (074) 64 23 286

Opinia Nr 008017

Wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Niepodległości nr 25/14 w Walcbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
BOW - Podgórze sp. z o.o.

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie precz kuch.
2. Usalenia prawidłowości podłączenia
3. Usalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Precz kuchenny może być podłączony
do przewodu nr 3.
Wentylacja wywiewna grawitacyjna
wykonana wg projektu i obowiązujących
przepisów.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: S. Samokaj

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w Walcbrzychu po 1 egz. dla:

WALBRZYCH

1 egz. dla RZK

BOW - Podgórze
Walcbrzych

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

2017-08-28

podpis:

Uwagi:

L.dz.

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Sebastian Samokaj
Piszące i podpis

