

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
(pieczęć Zakładu kominiarskiego)
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17
WALCENZYCH
FII 1A: 53-510 SZCZEPANO ZDRÓJ
4. Różana 1, tel. 074 043-27-37
NIP 596-700-20-54

Szczecinek-Zdrój, dnia 31.07.2017 r.

Opinia Nr 007870

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Armii Krajowej nr 77/15 w Dąbrowie
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
B.O.K. Stawy Zdrój

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Określenie przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Piec kufłowy olejopowy prawidłowo podłączony do przewodu nr 1/45x45mm.
2. Wentylacja wspierana - wentylacja mechaniczna jest prawidłowa

Inne uwagi:

Kontrola dokonana: Andrzej Budka, Radosław Gryniewicz

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uwagi:



1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Słuzba orientacyjna na odwołanie
3. Niepotrzebne skreślić
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara
Pieczęć i podpis

PZ KOMINIARSKI
Daniel Sława

	PARTIER
R P	I P I
	II P III
Kor Kor	V P VI VII
	SATZ



SECRET CONFIDENTIAL

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Szczawna-Zdrój dnia 08.08.2017 r.
"Stary Zdrój" Wałbrzych

Opinia Nr 007884

1. SIE. 2017

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Amii Kujawskiej nr 77/12 w Wałbrzychu

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

B.O.K. Stary Zdrój

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn widliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewody nr. 2 i 3 można przeznaczyć do podłączenia piecy: kociołowego podłogowego i pieca kuchenno-ogrzewowego
2. Istniejące przewody w mieszkaniu to przewody dymowe w związku z czym wentylację wywiewną, kuchnię, wydymać wg obowiązujących przepisów
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych zapewnienie należy napięciu powietrza z zewnętrznej przepływu powietrza nawiewane

Inne uwagi: przewód nr. 4 pozostawić jako rezerwową

Kontroli dokonał: Remigiusz Sajdak, Radosław Szymaniak

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Stary Zdrój
1 egz. dla RZK Szczawna-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia _____ podpis: _____

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Niepotrzebne skreślić
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca

(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI


Pieczęć i podpis

Sebastian Samotyja

T-2015/01/10/1486

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW
we Wrocławiu
DELEGATURA w WAŁBRZYZHU
58-300 Wałbrzych, ul. J. Matejki 3
tel. 74 842-64-18, fax 74 842-66-60

Wałbrzych, 31.12.2014r.



W/N.5183.2632.2014.MT

TIT-p. 420

Opis. 2015.01.19

MZB Sp. z o. o.
ul. Andersa 48
58-304 Wałbrzych

W odpowiedzi na pismo o sygn.: T-10/3992/2014 z dnia 16.12.2014r. (data wpływu: 17.12.2014r.), dotyczące zaopiniowania przez tut. urząd zamiaru wykonania remontu lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku przy ul. Armii Krajowej 77 w Wałbrzychu, polegającego na:

- wymianie instalacji elektrycznej, gazowej i wod.-kan. po istniejącej trasie;
- remoncie pieców kaflowych;
- wymianie płyt i wykładzin podłogowych;
- wymianie stolarki drzwiowej;
- wymianie stolarki okiennej (wg załączonego szkicu)
- pracach tynkarsko - malarskich;

informuje, że opiniuję pozytywnie ww. zamierzenie.

Szkic stolarki okiennej przeznaczonej do montażu osteplowano jako załącznik do niniejszego pisma.


Z up. Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
we Wrocławiu
mgr Maria Piek
KIEROWNIK DELEGATURY
w Wałbrzychu

Wz A. Nowolichow - A

Otrzymują:

1. Adresat - 89598-13321-7-R;
2. a/a MT





X 3 kpl.

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTEKÓW
we Wrocławiu
DELEGATURA w WAŁBRZYCHU
58-300 Wałbrzych, ul. J. Matejki 3
tel. 74 842-64-18, fax 74 842-66-00

Załącznik do pisma:
znak: W/N 5183.2632.204 MT
z dnia 31.12.204 r.

Orł.

10