

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" w WROCLAWIE
ZBIOROWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
10-201 WALBRZYCH, Polska
Tel. (074) 87 40 40

Opinia Nr 008188

Walbrzych, dnia 10.11.2017 r.

w budynku przy ul. 11 listopada nr 42/6 w Walbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
BOM - Stary Zdrój

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenie prawidłowości podłączenia
3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń

pieca w potopu.

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

W potopu nie ma miejsca formowania do podłączenia pieca grawitacyjnego.

Inne uwagi: Niedopuszczalne oparcie potopu przez piec CO umieszczony w technii, patrz opinia nr 8001 z dn. 3.10.2017.

Kontroli dokonał: S. Dawid, S. Samotyj

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

BOM - Stary Zdrój
w Walbrzychu

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia zgodność wykonania z warunkami urządzeń grzewczo-kominowych
2. Sąd rejonowy w Walbrzychu
3. Niepotwierdzone skreślić
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
MIS - Zakład Kominiarski
Sebastian Samotyj
Prez. (i podpis)

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

W. FLORIAN W. WROCLAW
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
55-001 WAŁBRZYCH, Pał. Poda 5
Tel. (074) 84 23 20
FAX 844-000-88-74

Opinia Nr 008001

"Stary Zdrój" Wałbrzych

07. SIE. 2017

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. M-g Wstępadę 42/6
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez BOW - Stary Zdrój

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie pieca CO.
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Piec CO na paliwo stałe, może być
podłączony do przewodu m. 1 o wym. 50x80
wentylacja dwustronna istniejąca zewnętrzna
czy wewnętrzna.
Wentylacja nawiewna istniejąca prawidłowa.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał:

S. Samoty - K. Mauch

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:



Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Sztukę orientacyjną na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Sebastian Samoty
Pieczęć i podpis

Cymling 800



MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotyja