

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówienia powyżej 1.000zł i poniżej 30.000 euro

1. ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu
ul. Gen. Andersa 48

zaprasza do złożenia oferty na:

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

2. Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Mickiewicza 50 w Wałbrzychu wraz z modernizacją polegającą na wykonaniu łazienki z WC, budowie c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym i c.w.u., wykonaniu wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu.
3. Termin realizacji zamówienia: 7 tygodni
4. Okres gwarancji: nie dotyczy
5. Termin związania ofertą: 30 dni
6. Miejsce złożenia oferty: Sekretariat MZB Sp. z o.o. (pok. nr 10) ul. Andersa 48
7. Termin składania ofert: 04.12.2017 r., do godz. 15:30
8. Termin otwarcia ofert: 05.12.2017 r., godz. 11:00
9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Alina Korzeń, Agnieszka Piasecka (tel. 74 887 05 10)
e-mail: korzen-a@mzbwalbrzych.pl, piasecka-a@mzbwalbrzych.pl,
10. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na wzorze zamieszczonym na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl.
Oferty złożone na druku innym niż w/w nie będą rozpatrywane.
11. Sposób dostarczenia oferty: pisemnie w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczęcią wykonawcy i adresem oraz wskazaniem przedmiotu zamówienia którego konkurs dotyczy.
12. Oferty złożone w 1 kopercie na więcej niż jedno zapytanie ofertowe nie będą rozpatrywane.

UWAGA !!!

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa ma obejmować remont całego mieszkania z uwzględnieniem wszystkich branż (ogólnobudowlaną, instalacje wod-kan, gazową, centralnego ogrzewania, elektryczną i wentylację nawiewno-wywiewną).

Należy zaprojektować wentylację we wszystkich pomieszczeniach, które tego wymagają.

W dokumentacji winna być zastosowana wentylacja grawitacyjna.

Nie wyrażamy zgody na kucie bruzd w ścianach zewnętrznych, gdzie grubość ściany jest mniejsza niż 51cm

Wykonawcy przed złożeniem oferty winni zapoznać się z ogólnymi warunkami konkursów, które zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl w zakładce zapytania ofertowe. Oferenci zobowiązani są do obejrzenia wycenianego obiektu i uwzględnienia wszystkich okoliczności mających wpływ na wartość oferty.


Projekt powinien zawierać wszystkie wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami uzgodnienia niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Wyloniony w drodze konkursu ofert Projektant będzie zobowiązany do uzgadniania z konserwatorem zabytków projektowanych rozwiązań w czasie realizacji zadania. Wyloniony w drodze konkursu ofert Projektant nie będzie zobowiązany do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

Obowiązują nowe wzory umów dostępne na stronie internetowej:

www.mzbwalbrzych.pl

Wykonawcy, którzy nierzetelnie i nieterminowo wywiązują się ze zobowiązań wobec Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu nie będą brani pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu

KIEROWNIK
Działu Technicznego
mgr inż. Bronisław Lis



p. Godecki
Zaproszenie 10/

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
„ŚW. FLORIAN” we WROCŁAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 WAŁBRZYCH, Pole Pole 6
Tel. (074) 84 23 286
NIP 642-000-20-52

**Kominiarska Spółdzielnia Pracy „Św. Florian” we Wrocławiu
ul. Św. Mikołaja 16/17 Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 17**

PROTOKÓŁ Nr 1352A

z dnia 9-11-2017

z kontroli przewodów kominowych w budynku

**administrowanym przez MZB Sp-kę zo.o. BOK Śródmieście
położonym w Wałbrzychu przy ul. Mickiewicza nr 50**

KONTROLA STWIERDZIŁA:

1. Stan techniczny przewodów jest *dobry w dniu kontroli przewody szczelne*
2. Podłączenia do przewodów są wykonane *prawidłowo*
3. Urządzenia kominowe działają *prawidłowo*
4. Podczas kontroli stwierdza się, że ciąg przewodów dymowych, wentylacyjnych jest *prawidłowy*
5. Inne uwagi nie wymienione w pkt. 1-4 nieobecni nr 12
6. Stwierdzone usterki i zaniedbania wykazane w protokole i załączniku szkic podłączeń należy usunąć *natychmiast*

Zgodnie z art. 70 Ustawy wyżej wymienione usterki w stanie technicznym należy usunąć w terminie jw.

Protokół otrzymują:

1. Administrator – użytkownik budynku
2. Insp.Nadz.Budowlanego
3. a/a

Mistrz Kominiarski

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara
Daniel Siara

14. LIS. 2017

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" w WROCŁAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 WAŁBRZYCH, Psie Pole 6
Tel. (074) 84 23 286
*** WATKANIE ***


Mickiewicza 50

24-07-2017r.

9-10-2017r.

9-11-2017

Str 1/2



1	2	3	4	4A	5	6	7	8	
									strych
K 13			K 14	K 16	P 16				III p
Co 9			Co 10		P 11				II p
		Co 4			P 5	P 7			I p
									parter
	Co 2								piwnica

Przewód nr 1 wym. 50x50cm
pozostałe posiadają wym. 14x14cm

Kominy stan dobry
w dniu kontroli szczelne

Wymienić ławy kominowe

MICKIEWICZA 50

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACI
„ŚW. FLORIAN” w WROCŁAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 WAŁBRZYCH, Psie Pole 6
Tel. (074) 84 23 288
NIP 782-000-20-51

Str 2/2

Mieszk nr 1 bez uwag

Mieszk nr 2 brak wentylacji wywiewnej w kuchni i w łazience , brak wentylacji wywiewnej w kotłowni , okna PCV brak nawiewników

Mieszk nr 3 pustostan bez podłączeń

Mieszk nr 4 wentylacja z kuchni przejściowa na łazienkę

Mieszk nr 5 brak prawidłowej wentylacji wywiewnej w kuchni, nieprawidłowa wentylacja wywiewna z łazienki ścianę na zewnątrz , są nawiewniki szt 3.

Mieszk nr 7 bez uwag

Mieszk nr 9 brak wentylacji wywiewnej w kuchni

Mieszk nr 10 bez uwag

Mieszk nr 11 bez uwag

Mieszk nr 12 nieobecny

Mieszk nr 13 bez uwag

Mieszk nr 14 bez uwag

Mieszk nr 15 brak podłączeń - remont

Mieszk nr 16 bez uwag

