

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" w WROCLAWIE
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI
58-801 WAŁBRZYCH

Opinia Nr 008203

Wałbrzych, dnia 16.11.2017 r.

P. A. Mayh...

Wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Kombatantów nr 24/5 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MFC Sp. z o.o.

BOK - Stary Zdrój

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie wentylacji
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

BOK
"Stary Zdrój" Wałbrzych
17.11.2017
L. dz. 38269

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Brak jest w obrębie instalacji kominowa wentylacyjnej. Istniejący komin o wym. 50x50cm jest kotłowniczym dymowym, nie ma możliwości wykonania wentylacji do kominowa.
Wentylację wykonano wentylacyjną wykonaną w oparciu o projekt techniczny.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał:

S. Samotny D. Stang-

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

BOK - St. Zdrój
W. Wałbrzych

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. ~~Szkieł orientacyjny na odwrócić~~
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotny

Pieczęć i podpis

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

SW. FLORIAN w WROCLAWIE
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 11
58-501 WALBRZYCH, Pólska Pole 6
Tel. (074) 84 23 286
Fax (074) 84 23 286

Opinia Nr 008187

Walczyński, dnia 9.11.2017 r.
P. A. Krowczyński


z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Kombarkantów nr 24/5 w Walczyńcu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MB sp. z o.o.
BOK - Stary Zdrój

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

precyzyjnie



W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Pracę przeniesioną zaw. może być podłączona
do przewodu kominowego nr 4 o wym. 50x50cm.

Inne uwagi: Należy zapewnić dopływ powietrza z zewnątrz.
Cała PLV-budka należy wykonać.
Budka wentylacji w kuchni.

Kontroli dokonał: S. Szczygiel

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: BOK - Stary Zdrój
1 egz. dla RZK w Walczyńcu

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uwagi:


1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
MISTRZ KOMINIARSKI
(mistrz kominiarski)
Sebastian Samotyja

Pieczęć i podpis

MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samoty

muszka		
poziwy	00	
1/2	26 25	
1/2	9	
24/43		
50x50cm		



08/187