

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"  
WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)  
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY  
"ŚW. FLORIAN" w WROCŁAWIU  
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17  
58-301 WAŁBRZYCH, Półk. Półk. S  
Tel. (074) 64 29 888  
817 245 000

Walczyński, dnia 14.11.2017 r.

Opinia Nr 008195

przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Osiedleńców 2/3 w Wałbrzychu  
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez  
TBOV - Nowe Miasto

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie CO+went.
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Przebieg CO na palno stare może być  
podłączony do piekarni w 2  
wentylacja wymienna funkcji w piekarni w 4  
Należy zapewnić dopływ powietrza poprzez  
wentylację nawiewną

Inne uwagi: Wentylacja wymienna tarantki mechanicznej.

Kontroli dokonał: S. Samojlik, D. Skus

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:  
1 egz. dla RZK TBOV - Nowe Miasto  
w Wałbrzychu

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia \_\_\_\_\_ podpis: \_\_\_\_\_

Uwagi:


1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca  
MISTRZ KOMINIARSKI (wzrostki)  
Sebastian Samojlik

Pięczęć i podpis

Opinia 08195

Osiedleńców 2/3 opinia 08195



1	2	3	4	5	6	
		Wk				
P				P		1 p 7
7		7		7		
	Co		Wk			parter nr 1
	3		3			
						piwnica

MISTRZ KAMINIAРСKI  
Sebastian Samotyj