

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"  
WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)  
"ŚW. FLORIAN" wrocław  
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17  
WĄLBŹYCH  
FILIA: 58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ  
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-32  
NIP 836-009-702

Szczawno-Zdrój, dnia 12.07.2017 r.

Opinia Nr 007856

Wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Dobrowskiego nr 22/3 w Dąbrowie

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

B.O.K. Biały Kamień

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy w. 1 (50x50 cm) można będzie przeznaczyć do podłączenia pieca kuchenego po likwidacji istniejącego pieca.
2. Wentylację wykonano, wykonanie wg obowiązujących przepisów.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić odpływ powietrza z wentylacji poprzez urządzenie wentylacyjne.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Marcin Buciało, Radosław Szumowski

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK, 1 egz. dla B.O.K. Biały Kamień

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 14.07.2017

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkie orientacyjny na odwrócić.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia


Opiniodawca

(uprawniony mistrz kominiarski)


MISTRZ KOMINIARSKI

Marcin Buciało

# SKIC ORIENTACYJNY



## MIESZKANIE TERMOIZOLOWE



	1	
STRYCH		
III P	K <sub>12</sub>	M-12
II P	Ł Ł 6x8	M-6x8
I P	P <sub>3</sub>	M-3 M-5z
PARTER	COK	M-1
PIWNICA		

MISTRZ KOMINIARSKI  
*[Signature]*  
 Marcin Buciak