

tel.

502 018 240 sym.

# KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY  
"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu  
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17  
WAŁBRZYCH  
TEL: 58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ  
ul. Różana 1, tel. (074) 843-27-32  
NIP 896-000-20-542

Opinia Nr 008143

Szczawno-Zdrój, dnia 16.11.2017 r.

BOK  
"Stary Zdrój" Wałbrzych

17. LIS. 2017

L. dz. 3923

w budynku przy ul. Armii Krajowej nr 6/9 w Wałbrzychu  
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez  
B.O.K. Stary Zdrój

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy nr. 9 po likwidacji pieca żel. może być przeznaczony dla kotła gazowego CO z zamkniętą komorą. Podłączenie do przewodu wykonac zgodnie z wytycznymi producenta i w oparciu o projekt
2. Wentylacja wspierana kominu istniejąca w przewodzie nr 2. Wentylację wycofanie, komin podłączyć można do przewodu nr 5.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy napływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenia nawiewnikowe.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Autor tabuła, Remigiusz Sajdak

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia ..... podpis: .....

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia



Opiniodawca  
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara

Pieczęć i podpis

| STRAZA | I p | II p | I p | PATKIER |
|--------|-----|------|-----|---------|
| 1      | 14  | 14   | 5   | 5       |
| 2      |     |      | 9   | 5       |
| 3      |     |      | 14  |         |
| 4      |     | 14   |     |         |
| 5      |     | 9    |     |         |
| 6      |     |      |     |         |
| 7      |     |      |     |         |
| 8      |     |      |     | 5       |
| 9      |     |      |     | 9       |

MISTRZ KOMINIARSKI  
Daniel Siara



52KIC ORIENTACJANY