



Rzut lokalu mieszkalnego nr 9.  
-inwentaryzacja stanu istniejącego.

#### UWAGA!!!

- Istniejąca wentylacja wywiewna kuchni i łazienki nieprawidłowa.
- Istniejąca wentylacja nawiewna kuchni i łazienki nieprawidłowa.
- W lokalu okna PCV.

#### **Biurowo projektowo-usługowe** **"WPROJEKT"** **Łukasz Władysław**

Projektant	TADEUSZ KUKUŁA	nr upr	AUF-2/119/81
Obiekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny		skala
Lokalizacja	ul. Polna 2/9 ; ul.; 58-300 Wałbrzych		1 : 50
Inwestor	MZB w Wałbrzychu ; ul. Gen. Andersa 48 ; 58-305 Wałbrzych		rys. nr 5
			egz. nr