

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17


(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
"ŚW. FLORIAN" z WROCŁAWIA
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 WAŁBRZYCH, Paśo Paśo 6
Tel. (074) 84 25 280
NIP 664-400-40

Wrocław, dnia 24.11.2017 r.

Opinia Nr 008213

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Szpitalna 12/4 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
BOK Podgórze



Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie piecy i went.
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Piec kotłowy może być podłączony do przewodu m 4.
Piec kucheny może być podłączony do przewodu m 2.
Wentylacja użytkowa istniejąca w przewodach m 4 i m 2.

Inne uwagi: Należy zapewnić dopływ powietrza z zewnątrz.

Kontroli dokonał: S. Samotyja, D. Sidor

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: BOK Podgórze
1 egz. dla RZK A. Nęzobuły

Potwierdzenie odbioru opinii:


dnia podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szykie orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniopodawca
MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotyja
Pieczęć i podpis

Opis 08213



pocz.

kuchnia

1	2	3	4	
				<i>Stuch</i>
				<i>III p.</i>
<i>P</i>	<i>K</i>	<i>Wk</i>		<i>II p.</i>
<i>P</i>	<i>K</i>		<i>Wk</i>	<i>I p.</i>
<i>P</i>	<i>K</i>	<i>Wk</i>		<i>parter</i>
				<i>piwnica</i>

MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samotyj