

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN" w WROCLAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-501 WAŁBRZYCH, Pałac Polna 6
Tel. (074) 84 29 286
NIP 662-000-000

Wałbrzych, dnia 21.01.2018 r.

Opinia Nr 008302

przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Głuszycka nr 39/12 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MŁD Sp. z o.o.
BOH - Podgórze

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Piec grawicy w pokoju podłączeni do przewodu nr 2.
Piec grawicy w kuchni podłączeni do przewodu nr 3.
Wentylacja wywiewna w łazience i sypialni w przewodzie nr 4.
Wentylacja wywiewna w łazience i sypialni z wentylacją mechaniczną.
Kocioł gazowy z wentylacją mechaniczną podłączony do przewodu nr 2 zgodnie z wymogami producenta.
Kocioł gazowy nie opał stępnym.

Inne uwagi:

Wależy zwrócić do producenta dopływ powietrza z zewnątrz.

Kontroli dokonał:

S. Szwedziński, D. Szwedziński

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

BOH - Podgórze
w Wałbrzychu

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:


Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkło orientacyjne na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara
Pieczęć i podpis

Српска 08302.



	1	2	3	4	
					stych-
		A	A	A	
Kecrāl CO gor.		P	K	W _K	Up. m 12.
		12	12	12	
	K ₉			W _K ₉	
			K ₈	W _K ₈	

MISTRZ KOMINIARSKI

Lucie
Daniel Siara