

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
(Płacząc Zakład Kominiarski)
"ŚW. FLORIAN" WROCLAW
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 WALBRZYCH, Psie Pole 8
Tel. (074) 84 23 238
KRS 00000000000000000000

Walcbrzych, dnia 9-02-2018 r.

Opinia Nr 008328

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Niepodległości 206/5 w Walcbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez MZB Sp. z o.o.
BOK - Podgórze

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie przej. went.
2. Ustalenie prawidłowości podłączenia
3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

W powyższym budynku flachy nie ma kominu i
nie ma możliwości podłączenia pieca.
W pomieszczeniu piłociu I nie ma
komina i nie ma możliwości podłączenia pieca.
W piłociu II może być podłączony piec
do pieca nr 1 o wym. 50x50cm
Wentylację wykonuje gwarantująca wykonanie
wg projektu.
Co po (kondens) podłączyć do zewnętrznej
włoczu z podnieć w z wymogiem producenta.

Inne uwagi: Należy zapewnić dopływ powietrza do
wentylacji.

Kontroli dokonał: B. Semotyj. D. Spuq.

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: BOK Podgórze.

1 egz. dla RZK W Walcbrzychu

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uwagi:



1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara
Płacec i podpis

Ормиз 08328-



KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego w WROCLAWIE)
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 WALBRZYCH, Pałac Półg 8
Tel. (074) 66 26 288
NIP 666-000-200

Walczyński; dnia 2.02.2018 r.

Opinia Nr 008329

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Prepodległości 206/6 Walczyński
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez REB Sp. z o.o.
BOH- Podgórne

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie pracy
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

W powiatowym budynku jest toczona i
nie ma możliwości podłączenia pieca grawitacyjnego.
Piec grawitacyjny w pokoju I podłączyć do
muru nr 1 o wym. 50x50 cm.
Piec grawitacyjny w pokoju II podłączyć do
muru nr 1 o wym. 50x50 cm.
Wentylacja wykonana zgodnie z wymogami
wg projektu.
Co gaz (kondensat) podłączyć do zewnętrznej
ulicy zgodnie z wymogami producenta.
Siem

Inne uwagi: Należy zapewnić dopływ powietrza z
zewna.

Kontroli dokonał: S. Seroty D. Szwed

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: BOH- Podgórne
1 egz. dla RZK w Walczyński

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uwagi:


1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinię jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
NISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Stara

Pieczęć i podpis

Optima 08329-



50x50cm

			$\bar{U}_p$
P	K		$\bar{D}_p$
A	A		$\bar{I}_p$
P	P		$\bar{I}_p$
6	6		
			poster
			mur