

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Szczawno-Zdrój dnia 01.02. 2018 r.

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY

"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu

REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17

WALBRZYCH

FILIA: 58-310 SZCZAWNO-ZDRÓJ

ul. Rożana 1, tel. (71) 643 21 21

NIP 884-400-20-84

Opinia Nr 008408


z wniosków przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Mierosławskiej nr 7/10 w Walborydzu

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez B.O.U. Sobiecin

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń



W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy nr 2 można przeznaczyć do podłączenia pieca kociołkowego po zamontowaniu otworu po piecu w H-11
2. Wentylację wywiewną wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić należy napływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenie nawiewne

Inne uwagi:

Kontroli dokonał: Arkadiusz Remigiusz Sajdyle

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.U. Sobiecin

1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uwagi:



1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Siara

Pieczęć i podpis

SKŁAD ORIENTACYJNY



	1	2
STRYCH		
III P	K ₁₆	P ₁₇
II P		K ₁₁ K ₁₀
I P		
PARTER	COLC 3A	

MISTRZ KOMINIARSKI

G. Siara
Daniel Siara