

# KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

Szczawno-Zdrój, dnia 01.02.2018 r.

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY  
"ŚW. FLORIAN" w Wrocławiu  
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 17  
WAŁBRZYCH

Opinia Nr 008407

KALIA: 50-510 SZCZAWNO-ZDRÓJ  
ul. Różana 1, tel. (074) 613-2732  
NIP 898-000-20-54

Wzrosty i pomiary przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych


w budynku przy ul. Mieroszowskiej  
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

nr 7/11 w Dąborycho

B.O.K. Sobiecin

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń



W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód kominowy nr 3 (45x45 cm) można przeznaczyć do podłączenia pieca kuchenno-ogrzewowego do przewodu nr 2 samowentylacji.
2. Wentylację wykonaną kalnie wykonać wg obowiązujących przepisów.
3. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych zapewnić napływ powietrza z zewnątrz poprzez urządzenie nawiewne.

Inne uwagi: patrz opinia 008408/18 dla H-10.

Kontroli dokonał: Artur Kabuda, Remigiusz Sajdylu

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: B.O.K. Sobiecin

1 egz. dla RZK Szczawno-Zdrój

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia ..... podpis: .....

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Słże orientacyjny na odwrocie,
3. Niepotrzebne skreślić,
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca



(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Danuta Siara

Pieczęć i podpis

# GEOLIC ORIENTACYSNY



	1	2	3
STRYCH			
III P	K <sub>16</sub>	P <sub>14</sub>	LOK <sub>18</sub>
II P		K <sub>11</sub>	K <sub>10</sub>
I P			
PARTER	LOK <sub>34</sub>		P <sub>3</sub> K <sub>3</sub>
			KOMINIK <sub>34</sub>

MISTRZ KOMINIARSKI

*Daniel Siara*  
Daniel Siara