




ŚCIANA "C"




ŚCIANA "B"



← wybrzuszenie →



ŚCIANA "A"



OZNACZENIA

~ Zlokalizowane zarysowania i pęknięcia ścian

□ Plomby kontrolne - nienaruszone

⊙ Wykonać zbrojenie spoin prętmi śr. 4,5 mm w co trzeciej spoinie

⊙ Przemurowania pęknięć od strony elewacji na gr 1 cegły - wg opisu

XXXXXX skucie tynku i zamocowanie siatki cieto ciągnionej 62x20x5 gr. 0,75 mm

PRACOWNIA PROJEKTOWA "SIG"

inż. Sławomir Ignatowicz
ul. Harcerska 23/2, 58-301 Wałbrzych

temat:	Remont - naprawa ścian i stropów		
adres:	ul. 11 Listopada 181, 181C 58-301 Wałbrzych		
inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 11 Listopada 181-181a-181c W-ch		
projektant:	inż. Sławomir Ignatowicz	NBGP.V-7342/3/99/98	
Naprawa ścian budynku nr 181C		skala 1:100	NR RYS.
		03.2018	6