

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pionierska spółdzielczość) "RACI"
"ŚW. FLORIAN" z WROCLAWIA
REGIONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
55-301 WAŁBRZYCH, Paśle Pole 6
Tel. (074) 84 23 236
NIP 602-000-000-000

Wałbrzych, dnia 30.03.2018r.

Opinia Nr 008484

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Głuszycze nr 25/17 w Wałbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez
BOK - Podgórze

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie piecyk + went.
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia.
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń.

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Piec kuchenny kłopotowy podłączyć do
przewodu w 3. Piec kłopotowy pokojowy podłączyć
do przewodu w 1.
Wentylacja zewnętrzna z kuchni Ø150 w
otulinie (istniejąca).
Wentylacja z pomieszczenia WC wykonać
w/p projektu.

Inne uwagi: Memoriale kominów zachowane z
inwentaryzacji.

Kontroli dokonał:

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: BOK - Podgórze
1 egz. dla RZK w Wałbrzychu

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinię jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Dariusz Sława
Pieczęć i podpis

	1	3	dach
			starych
P 15	P 17	K 17 CO 18	III p.
Z 12		K 13	II p.
		CO 7	I p.
	P ₄		poden
			piwnice

