

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"  
WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17  
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17  
58-301 WAŁBRZYCH, Pał. Pocz. 6  
Tel. (074) 84 23 20  
PIF 505-000-20-74

Opinia Nr 008001

Wrocław, dnia 3.08.2017 r.

"Stary Zdrój" Wałbrzych

07. SIE. 2017

L. dz.

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. M. Gołtopada 42/6  
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

BOH - Stary Zdrój

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie pieca CO.
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Piec CO na paliwo stałe, może być  
podłączony do przewodu m. 1 o wym. 50x8cm  
wentylacja dwustronna istniejąca  
czyjś instalacja.  
Wentylacja nawiewna istniejąca prawidłowa.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał:

S. Samotyj - K. Maurek

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

BOH St. Zdrój  
K. Maurek

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca  
(uprawniony mistrz kominiarski)  
MISTRZ KOMINIARSKI

Sebastian Samotyj

Pieczęć i podpis



# KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY  
"ŚW. FLORIAN" w WROCŁAWIU  
TOWAROWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17  
20-201 WAŁBRZYCH, Pole Pole 6  
Tel. (074) 85 11 11 11

Opinia Nr 008188

Wałbrzych, dnia 10.11.2017 r.

f. 16/17

w budynku przy ul. 11-listopada nr 49/6 w Wałbrzychu

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez  
BOK - Stawę Zdzisław

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie pieca w potoku.
2. Usytuowania prawidłowości podłączenia
3. Usytuowania przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

W potoku nie ma przewodu kominowego do  
podłączenia pieca grzewczego.

Inne uwagi: Możliwość ogrzewania potoku przez piec CO umieszczony  
w kuchni, patka opinia m. 8001 z dn. 3.10.2017 r.

Kontroli dokonał:

S. Dawid, S. Samotyj

Opinie sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.), Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich wyznaczniki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinie sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

BOK Stawę Zdzisław  
w Wałbrzychu

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia
2. Wykonanie i wykonanie i funkcjonowanie urządzeń grzewczo-kominowych
3. Niepotrzebne skreślić
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca  
MIS. KOMINIARSKI  
Sebastian Samotyj

Proszę podpisać

M3H2

